

Calle E No. 5, Altos de Arroyo Hondo II,
Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-381-0660 Fax: 809-301-0778
Web: www.idcorpsa.com RNC: 101-63681-5

COTIZADO A:

Ministerio De Educacion Superior Ciencia

RNC: 401505657

TEL: (809) 731-1100 ext:4400

Ave. Maximo Gomez esq. Francia

Fecha: 05-06-2024

Condiciones: CREDITO A 30

Vendedor: Ana Antigua

Página: 1/1

Moneda: RD\$

Referencia:

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	ITBIS	Neto
SERV-00000000	Servicio Tecnico Reconfiguracion general de Raid de Grabacion, Actualizacion de Firmware del NVR.	1.00	UND	14,100.00	2,538.00	14,100.00

Observaciones:
PRECIO NO INCLUYE SUSTITUCION DE DISCOS DAÑADOS, CAMARAS O CABLEADOS EN MAL ESTADO

Condiciones Generales:

Tiempo Entrega:
Garantia:
Forma de Pago:



Sub-Total: 14,100.00
ITBIS: 2,538.00
Total: RD\$ 16,638.00

Gracias Por Preferirnos

